


Retractable Pet Divider



Installation manual

X-Trail T33 (/22 ->) Parts No. T99C8 6RR0A



PART NAME		QTY.
Retractable Pet Divider Frame	1	1
Vehicle Bracket LH	2	1
Vehicle Bracket RH	3	1
Hex Flange Bolt M8x1.25	4	8

PART NAME		QTY.
Flat Head Rivet Nut M8x1.25	5	4
Hex Flange Bolt M6x1.0	6	2
Gas Strut	7	2
Installation manual	8	1





- GB** We recommend the assembly be carried out in a Nissan workshop. No guarantee in case of improper assembly
- AR** نوصي بتنفيذ عملية التجميع في ورشة نيسان. لأن الضمان لا يسري في حالة التجميع الخاطئ
- IL** אנחנו ממליצים לבצע את ההרכבה במוסך ניסאן. לא יהיה כיסוי באחריות במקרה של הרכבה לא תקינה
- BG** Препоръчваме монтажа да се извърши в сервиз на NISSAN. Не поемаме гаранции в случай на неправилен монтаж.
- HR** Preporučujemo da se izvrši sklopanje u Nissan-ovoj radionici. Nema jamstva u slučaju neprikladnog sklopanja
- GR** Συνίσταται η συναρμολόγηση να πραγματοποιηθεί σε συνεργείο της Nissan. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση λανθασμένης συναρμολόγησης.
- HU** Azt javasoljuk, hogy a szerelést egy Nissan szervizben végeztesse el. Helytelen felszerelés esetén nem biztosítunk garanciát
- PL** Zalecamy przeprowadzenie montażu w warsztacie Nissan. Brak gwarancji w przypadku niewłaściwego montażu.
- RO** Recomandăm ca montarea să fie efectuată într-un atelier Nissan. Nu se acordă garanție în cazul unei montări incorecte.
- RU** Рекомендуем проводить сборку в мастерской Nissan. Неправильная сборка аннулирует гарантию
- SK** Odporúčame, aby sa montáž vykonala v opravárenskej dielni spoločnosti Nissan. V prípade nesprávnej montáže strácate nárok na záruku.
- SI** Priporočamo, da montažo opravijo delavci v servisu Nissan. Nepravilna montaža pomeni razveljavitev garancije.
- CZ** Doporučujeme provádět montáž v servisu Nissan. Na nesprávnou montáž se nevztahuje záruka
- UA** Ми рекомендуємо проводити установку в майстерні Nissan. У разі невірної установки гарантійні умови не виконуються
- TR** Montaj'ın Nissan atölyesinde gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz. Yanlış kurulum yapılması halinde garanti geçersiz kalacaktır.
- FR** Il est recommandé d'effectuer l'opération de montage dans un atelier Nissan. En cas de montage non conforme, la garantie ne sera pas valable.
- DE** Wir empfehlen, die Montage von einer NISSAN-Werkstatt durchführen zu lassen. Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen, sind nicht durch die Garantie gedeckt.
- ES** Recomendamos que la operación de montaje sea llevada a cabo en un taller NISSAN. La garantía no resultará válida en caso de montaje inadecuado.
- IT** Raccomandiamo che l'assemblaggio venga effettuato presso un'officina Nissan. Nessuna garanzia in caso di assemblaggio improprio.
- NL** Wij raden aan dat de montage door een NISSAN-garagebedrijf wordt gedaan. In geval van onjuiste montage vervalt de garantie.
- DK** Vi anbefaler, at monteringen udføres af et Nissan-værsted. Ingen garanti i tilfælde af ukorrekt montering.
- FI** Suosittelemme, että asennus suoritetaan Nissan-huoltoliikkeessä. Takuu ei ole voimassa, mikäli asennus on tehty väärin.
- IS** Mælt er með því að uppsetningin fari fram á Nissan-verkstæði. Ef uppsetningin er ekki framkvæmd með réttum hætti fellur ábyrgðin úr gildi.
- NO** Vi anbefaler at monteringen utføres på et Nissan-verksted. Garantien blir ugyldig ved feil montering.
- PT** Recomendamos que a montagem seja efectuada numa oficina Nissan. No caso de montagem incorrecta, não será válida qualquer garantia.
- SE** Vi rekommenderar att monteringen utförs av en Nissan-verkstad. Garantien gäller ej om monteringen är felaktigt utförd.



Fig.1




Fig.2



LHS + RHS




Fig.3

LHS + RHS




Fig.4




Fig.5

LHS + RHS




Fig.6




Fig.7

LHS + RHS




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig.11

LHS + RHS




Fig.12

LHS + RHS




Fig.13

LHS + RHS




Fig.14




Fig.15




Fig.16




Fig.17




Fig.18

LHS + RHS




Fig.19

LHS + RHS




Fig.20

LHS + RHS




Fig.21

LHS + RHS




Fig.22




Fig.23




Fig.24

LHS + RHS




Fig.25




Fig.26




Fig.27

LHS + RHS




Fig.28




Fig.29




Fig.30




Fig.31




Fig.32




Fig.33




Fig.34




Fig.35




Fig.36




Fig.37




Fig.38




Fig.39




Fig.40




Fig.41




Fig.42




Fig.43




Fig.44




Fig.45




Fig.46

LHS + RHS




Fig.47




Fig.48




Fig.49

LHS + RHS




Fig.50

LHS + RHS




Fig.51




Fig.52

LHS + RHS




Fig.53

LHS + RHS




Fig.54




Fig.55




Fig.56




Fig.57

